



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA DEL CALICE"

VIA DEL CALICE 34/I - 00178 ROMA - Tel. 06/7188500 - Fax 06/71299259

C.F. 97713080584 - C.M. RMIC8GF005

e-mail: rmic8gf005@istruzione.it - PEC: rmic8gf005@pec.istruzione.it

Prot. n. 3975 /A35

Roma, 30/06/2016

Al M.I.U.R. U.S.R. per il Lazio
drla@postacert.istruzione.it

Al Municipio Roma VII
protocollo.mun10@pec.comune.roma.it

Al Protocollo Generale
All'U.O.T.

c.a Dott. G. Lancellotti
c.a.Dott. R. Romagnoli

Alla c.a. Dirigente UOSECS, Dott.ssa Giannoni

Alla Coordinatrice del plesso "Sant'Andrea"
di scuola dell'infanzia comunale.

Al Responsabile SPP Municipio Roma VII, Dott. A. Brighi

e p.c. Al Presidente del Consiglio d'Istituto, Sig Andrea Dodde
Al Presidente del Comitato Genitori, Sig.ra Lisa Di Donato

Alla Ditta Roma Multiservizi

Alla Ditta Dussman Service

Ai VV.FF. Comando Provinciale Roma.

Via Genova, 3/a - 00184 Roma

TEL: 06.46721. Email PEC: com.roma@cert.vigilfuoco.it

Al Sito web d'Istituto: www.viadelcalice.gov.it

Oggetto: Chiusura plesso scolastico di Via Alessandro Della Seta, 8.

Come già comunicato all'Ufficio Tecnico del Municipio VII con molteplici note, tra cui le seguenti con il sistema di segnalazione on line previsto dall'ente locale: n.s. prot. 3588 del 11-03.2016 (sollecitata il 21-04-2016; 27-04-2016; 13-06-2016); 2589 del 5/11/2015; 3154 del 15/01/2016; 3524 del 2/03/2016 **nel plesso di Via Alessandro della Seta 8 (Gregna Sant'Andrea) continuano ad essere presenti numerose infiltrazioni di acqua piovana.**

Come da relazione del RSPP Bruno Quintorio, le cause di tali infiltrazione dovrebbero essere probabilmente dovute al degrado dell'impermeabilizzazione delle terrazze di copertura.

In una terrazza vi è un difetto di pendenze che crea stagnazione dell'acqua.

Nella chiostrina centrale a copertura dell'atrio principale la guaina è stata sollevata e divelta, forse a causa del venti, e quindi la copertura è tutta priva della protezione, per cui ad ogni pioggia l'acqua cade nell'atrio copiosa.

In una altra terrazza i bocchettoni di scarico sono ristretti e non permettono il regolare deflusso dell'acqua.

Anche dopo il sopralluogo dei Vigili del Fuoco, intervenuti in seguito alla nostra denuncia in data 03/03/2016, a tutto oggi non è stato fatto nessun intervento né è pervenuta alcuna comunicazione dagli uffici preposti circa verifiche ed eventuali lavori di assicurazione e consolidamento che il caso richiede, onde evitare una evoluzione negativa della situazione riscontrata.

Per quanto sopra, in considerazione del D.M. 382 del 1998, della C.M. 119 del 1999, della sentenza Cassazione IV sez. Penale n. 12223, **il Dirigente Scolastico decreta la chiusura del plesso di via Alessandro della Seta scuola primaria e scuola sec. I grado e impedisce l'accesso a tutto il personale e a tutta l'utenza a partire dalla data del 01/07/2016, a salvaguardia dell'incolumità delle persone.**

Si richiede all'Ufficio Tecnico del Municipio VII il rifacimento totale dell'impermeabilizzazione di tutte le terrazze e soffitti, il controllo statico dell'edificio, il controllo delle infiltrazioni con saggi, la verifica che le stesse non abbiano interessato l'impianto elettrico, il rilascio, al termine di tutte le accurate verifiche e lavori effettuati, del certificato di agibilità dell'intero plesso scolastico in considerazione dell'elevato numero di locali interessati dalle infiltrazioni.

Qualora quanto richiesto non sia realizzato dall'ente locale entro il mese di agosto, si richiede al MIUR/USR di individuare una nuova sede per l'utenza e il personale del plesso di Via Alessandro della Seta così da permettere la regolare apertura del prossimo anno scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Gianluca Consoli)

